

Skarpe kanter

Skarpe kanter fra laser- og plasmaskæring giver en ringe vedhæftning af zinken.



Det anbefales at:
Afrunde kanterne til
min. radius 2 mm.
Skærespor/mønster
fjernes (hærdezone)